

0515 5021



Accumulateur

Battery

Akku

Batería

Batteria

Accu

Les accumulateurs de la base Saveris, des sondes Ethernet et des couplieurs analogiques sont des pièces d'usure devant être remplacées après env. 2 ans.

FR Le bon fonctionnement du module GSM ne peut pas être garanti avec un accumulateur défectueux. En cas de panne de courant, une perte de données ne peut pas être exclue sur l'ensemble des composants. Dès que l'accumulateur d'un composant n'est plus parfaitement fonctionnel, celui-ci émet une alarme système Accu défectueux. L'accumulateur (n° art. 0515 0021) doit alors être remplacé immédiatement pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des données.

DE Der Akku in der Saveris Base, den Ethernet-Fühlern und den Analogkopplern ist ein Verschleißteil, das nach ca. 2 Jahren ausgetauscht werden muss. Mit defektem Akku kann der volle Betriebsumfang des GSM-Moduls nicht gewährleistet werden. Im Falle eines Stromausfalls kann bei allen Komponenten ein Datenverlust nicht ausgeschlossen werden. Sobald der Akku einer Komponente nicht mehr voll funktionsfähig ist, setzt er einen Systemalarm Akku defekt ab. Danach sollte der Akku (Artikel-Nr. 0515 0021) umgehend gewechselt werden, um die volle Funktionsfähigkeit und Datensicherheit zu gewährleisten.

EN The battery in the Saveris base, the Ethernet probes and the analog coupler is a wearing part, which has to be replaced after approx. 2 years. If a battery is faulty, it is not possible to guarantee full operability of the GSM module. In the event of a power failure, data loss cannot be ruled out for all components. When a component's battery is no longer fully functional, it triggers a system alarm Battery faulty. The battery (article no. 0515 0021) should then be replaced immediately to ensure full functionality and data security.